

整改通知

工程名称	馨园小区		
责任单位	东方红办事处广场社区		
责任人	李英利	联系电话	15093730870
排查主要问题			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 未签订维护管理责任书。 2. 无工程维护管理制度。未建立维护管理档案。 3. 未办理使用登记手续。 4. 工程未安装标识、标牌。 5. 工程内卫生检查不到位。 6. 人防门维护保养不到位。零部件缺失。锈蚀严重。 7. 人防门上锁。渗漏水^积严重。无检查情况。不明。 8. 汽车坡道封堵框槽水泥封堵。 9. 两个防护单元间穿管无防护阀门。 10. 工程内顶板多处穿管打洞。后开凿打洞。 11. 防爆地漏管理不到位。锈蚀严重。管道不通。 			



排查主要问题

整改时间：2021年3月31日前。

检查人签字



被检查单位（个人）签字

李英利

2021年3月10日



扫描全能王 创建